

Tinjauan Karakteristik Geologi Teknik Untuk Penataan Lahan Bekas Tambang Di Daerah Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur

Oleh:

Kelompok Geologi Teknik PATGTL

**Sarwondo, Ginda H, Farah D, Taufiq W B, Muhammad Agung F A,
Tulus P., Wardoyo, Defrizal, Anggara P, Takdir N F, Wiyono, William P. Sollu**



**KOLOKIUM PUSAT AIR TANAH DAN GEOLOGI TATA LINGKUNGAN
TAHUN KEGIATAN 2022**

Bandung, 22-23 Juni 2023

OUTLINE PRESENTASI

- 1. PENDAHULUAN**
- 2. METODOLOGI**
- 3. HASIL DAN PEMBAHASAN**
- 4. KESIMPULAN DA REKOMENDASI**



**KOLOKIUM PUSAT AIR TANAH DAN GEOLOGI TATA LINGKUNGAN
TAHUN KEGIATAN 2022**

Bandung, 22-23 Juni 2023

PENDAHULUAN

Penataan Lahan
Bekas Tambang

Minimalisasi dampak negatif
lingkungan

Optimalisasi
Pemanfaatan Lahan

Pendekatan multi disiplin
secara terpadu

dukungan informasi
geologi teknik

Karakteristik geologi teknik
(sifat fisik dan keteknikan)

Kendala geologi teknik
- stabilitas lereng
- kendala batu lempung

KOLOKIUM PUSAT AIR TANAH DAN GEOLOGI TATA LINGKUNGAN

TAHUN KEGIATAN 2022

Bandung, 22-23 Juni 2023

MAKSUD DAN TUJUAN

MAKSUD:

Penyelidikan geologi teknik ini dimaksudkan untuk mengetahui karakteristik geologi teknik dan kendalanya daerah bekas tambang di daerah penyelidikan


TUJUAN:

Untuk mengetahui kondisi stabilitas lereng dan karakteristik kendala geologi teknik batu lempung dalam hubungannya dengan pemanfaatan wilayah bekas tambang

KOLOKIUM PUSAT AIR TANAH DAN GEOLOGI TATA LINGKUNGAN TAHUN KEGIATAN 2022


Bandung, 22-23 Juni 2023

LOKASI PENYELIDIKAN



Derah Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.

- Izin Usaha Pertambangan (IUP) sebagian telah berakhir
- Wilayah Pengembangan
- WP 7 Simpang Samboja



KOLOKIUM PUSAT AIR TANAH DAN GEOLOGI TATA LINGKUNGAN TAHUN KEGIATAN 2022

Bandung, 22-23 Juni 2023

METODOLOGI

- Studi Pustaka Dan Penelitian Terdahulu
- Pengumpulan Data Sekunder Dan Data Primer.
 - Data Sekunder: **Penelitian Terdahulu dan Data Instansi Terkait**
 - Data Primer: - Pemetaan/Pengujian Lapangan:
Geologi Teknik, Geolistrik, Batulempung & Stabilitas Lereng
 - Hasil Analisis Sampel Tanah/Batuhan
- Identifikasi, Analisis Dan Evaluasi Data Karakteristik dan Kendala Geologi Teknik, Stabilitas Lereng Dan Karakteristik Batulempung
- Rekomendasi Geologi Teknik Sebagai Masukan Dalam Penataan Wilayah Bekas Tambang Berdasarkan Karakteristik dan Kendala Geologi Teknik.

KOLOKIUM PUSAT AIR TANAH DAN GEOLOGI TATA LINGKUNGAN TAHUN KEGIATAN 2022

Bandung, 22-23 Juni 2023

TAHAP DAN METODE PENYELIDIKAN

Studi Literatur
 Pengumpulan Data Sekunder
 Penyiapan Administrasi
 dan Perijinan

Tahap Persiapan

Tahap Lapangan

Penyelidikan Kendala Geologi Teknik Batulempung
 • Sebaran Batulempung
 • Pengamatan dan pengujian lapangan
 • Deskripsi sifat fisik dan mekanik batulempung
 • Pengambilan Sampel batulempung

Data Deskripsi Lapangan dan Sampel
 Batulempung

Penyelidikan Kemantapan Lereng
 • Pengamatan&Pengujian Singkapan Batuan
 • Deskripsi Lereng Massa Batuan
 • Pengambilan Sampel Batuan

Data Deskripsi Lapangan
 Singkapan Lereng Massa Batuan
 dan Sampel Batuan

Pemetaan Geologi Teknik

- Pengamatan Geomorfologi & Struktur
- Sebaran Tanah dan Batuan,
- Bahaya/Kendala Geologi
- Kondisi Hidrologi/Keariran,
- Sumberdaya Bahan Bangunan
- Pengujian/Pengambilan Sampel Tanah/Batuan
- Ploting Lokasi Singkapan Lereng/Batuan
- Ploting lokasi Pendugaan Geofisika

- Satuan tanah & batuan
- Data pengamatan & pengujian GT
- Sampel Tanah/Batuan
- Lokasi Singkapan Lereng/Batuan dan Pendugaan Geofisika

Analisis Kemantapan
 Lereng Tanah

Analisis
 Kemantapan
 Lereng Batuan

Informasi Kestabilan
 Lereng

Analisis sifat fisik &
 mekanik tanah/batuan

Akuisisi & Analisis Data Perubahan
 Morfologi dan Tutupan Lahan

Informasi Perubahan
 Morfologi/Kemiringan Lereng
 dan Bukaan Lahan

Analisis Daya Dukung
 & Kendala GT

Akuisisi & Analisis Data Geofisika
 Pendugaan Litologi & Kondisi
 Geologi Teknik Subsurface dengan
 Geolistrik

Informasi Penampang
 Litologi dan Kondisi Geologi
 Teknik Subsurface

Analisis lab sifat fisik
 dan mekanik
 batulempung

Informasi sebaran
 batulempung dan
 karakteristiknya

Peta Geologi Teknik

- satuan tanah dan batuan &karakteristik geologi teknik
- Informasi daya dukung & kendala geologi Teknik
- Informasi & penampang litologi subsurface

Laporan dan Rekomendasi Geologi Teknik
 Untuk Penataan Lahan Pasca Tambang
 - Informasi Stabilitas Lereng
 - Informasi Karakteristik Kendala GT Batulempung

Tahap Pengolahan dan
 Analisis Data

Tahap Penyusunan Laporan
 dan Rekomendasi

KONDISI UMUM




**KOLOKIUM PUSAT AIR TANAH DAN GEOLOGI TATA LINGKUNGAN
TAHUN KEGIATAN 2022**

Bandung, 22-23 Juni 2023



GEOLOGI



Geologi Daerah Penyelidikan
Tpkb Formasi Kampungbaru:
batupasir kuarsa dengan sisipan
lempung , serpih, lanau dan lignit,
pada umumnya lunak dan
mudah hancur

Tmbp Formasi Balikpapan:
perselingan batupasir dan
lempung dengan sisipan lanau,
serpih, batugamping dan
batubara.

KOLOKIUM PUSAT AIR TANAH DAN GEOLOGI TATA LINGKUNGAN TAHUN KEGIATAN 2022




Bandung, 22-23 Juni 2023



Making The Earth More Sustainable

GeoEnviro for Spatial Planning and Infrastructure
GeoEnviro for Conservation Geology
Geological Hazard Mitigation
GeoEnviro for Groundwater Management
GeoEnviro for Public Service

MORFOLOGI, LERENG DAN TUTUPAN LAHAN



KOLOKIUM PUSAT AIR TANAH DAN GEOLOGI TATA LINGKUNGAN TAHUN KEGIATAN 2022

Bandung, 22-23 Juni 2023




HASIL DAN PEMBAHASAN

KOLOKIUM PUSAT AIR TANAH DAN GEOLOGI TATA LINGKUNGAN
TAHUN KEGIATAN 2022

Bandung, 22-23 Juni 2023





**PETA GEOLOGI TEKNIK DAERAH SAMBOJA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**



0 0,75 1,5 2,25 31

Oleh
Sarwondo, Tausiq W.B., Ginda Hasibuan, Tulus Pramudyono
Wiyono, Wardoyo, Farah Destiasari, Takdir Noor Fitriadi
William Pradana S., M. Agung A.F., Anggara Putra P.

Tahun 202

KETERANGAN

Satuan Lempung – Lempung Lanauan A(c - mc)

Satuan ini terdiri dari lempung hingga lempung lanauan, berwarna abu-abu gelap, sangat lunak – lunak (tekanan penetrometer saku $< 0,5 \text{ kgf/cm}^2$), plastisitas rendah – sedang, setempat mengandung material organik serta akar tanaman, dan merupakan dacrah genangan permanen maupun banjir periodik.

Satuan Lanau Lempungan – Lempung R (cm · c)

Satuan ini terdiri dari lempung, lempung lanauan, dan lanau lempungan yang umumnya berwarna kecokelatan hingga kemerahan, plastisitas sedang – tinggi, konsistensi tanah umumnya teguh hingga kaku dan setempat bersifat lunak, mengandung nodul-nodul oksida besi, bersifat semi-*impermeable* hingga *impermeable*. Ketebalan mencapai > 3 m, di beberapa lokasi lapisan tanah ini berada di atas lapisan batulempung, batulanau, dan batubara. Batulempung umumnya berwarna abu-abu, agak lapuk hingga lapuk sedang, dan bersifat lemah (*soft rock*). Kendala geologi teknik yang ada berupa erosi dan gerakan tanah. Pada satuan ini setempat terdapat batuan yang tersingkap berupa perselingan batupasir – batulempung – batulanau dengan sisipan batubara di bagian timur laut daerah penyelidikan. Batupasir berwarna merah hingga keputihan, berbutir halus, bentuk butir membundar – membundar tanggung, kekerasan sangat lemah – lemah (R0 – R2), bersifat *porous*, setempat mengandung fragmen batuan. Batulempung – Batulanau berwarna abu-abu hingga khitaman, kekerasan amat sangat lemah – lemah (R0 – R2), semi kedap – kedap, bersifat rapuh saat tersingkap.

Satuan Lanau Pasiran – Pasir R (sm - s)


Satuan ini terdiri dari lanau pasiran, pasir lanauan, dan pasir. Umumnya berwarna kecokelatan hingga cokelat, agak padat hingga padat, bersifat agak *porous* hingga *porous*, ketebalan tanah dapat mencapai > 3 m, terkadang mengandung nodul oksida besi. Bersifat lemah dan mudah tererosi. Di beberapa lokasi erosi tinggi, terutama pada pasir dan pasir lanauan yang tersingkap.

Pada satuan ini setempat terdapat batuan yang tersingkap berupa perselingan batupasir – batulempung – batulanau dengan sisipan batubara di bagian timur – tenggara dacrah penyelidikan. Batupasir berwarna merah hingga keputihan, berbutir halus, bentuk butir membundar – membundar tanggung, kekerasan amat sangat lemah – lemah (R0 – R2), bersifat *porous*, setempat mengandung fragmen batuan. Batulempung – Batulanau berwarna abu-abu hingga kehitaman, kekerasan sangat lemah – lemah (R0 – R2), semi kedap – kedap, bersifat rapuh saat tersingkap.

Sifat fisik dan keteknikan tanah/batuhan di daerah kajian

No	Sifat Keteknikan	Satuan Tanah/Batuhan			
		Lanau Pasiran - Pasir	Lempung - Lempung Lanauan	Lanau Lempungan - Lempung	Batulempung, batulanau, dan batupasir
1	Plastisitas	-	Rendah - Tinggi	Sedang - Tinggi	-
2	Konsistensi	-	Lunak - Sangat Lunak	Teguh - Kaku, Setempat Lunak	-
3	Densitas	Agak Padat - Padat	-	-	-
4	Kekerasan	-	-	-	Kuat - Sangat Lemah
5	Derajat pelapukan	-	-	-	Lapuk Ringan - Lapuk Kuat
6	Sifat Khas terkait	Erosi	Tanah Lunak, Kejenuhan Tinggi	Swelling	Pelapukan, Swelling, dispersi


PERUBAHAN MORFOLOGI DAN TUTUPAN LAHAN



Identifikasi perubahan morfologi/kemiringan lereng dan tutupan lahan dengan pesawat drone.

Terlihat perubahan tutupan lahan 2014-2022 akibat dari penambangan pada bagian timur daerah penyelidikan.


Perubahan morfologi dan tutupan lahan sekitar 4,2 km².



Pendugaan Kondisi Bawah Permukaan



PUSAT AIR TANAH DAN GEOLOGI TATA LINGKUNGAN
BADAN GEOLOGI
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL



Pendugaan geolistrik sebanyak 15 lintasan di 8 lokasi

PENAMPANG RESISTIVITAS SBJ01
SAMBOJA, KUTAI KARTANEGARA, PROV KALIMANTAN TIMUR


HASIL INVERSI TAHANAN JENIS Konfigurasi Dipol-dipol

LINE SBJ01

Barat Dava

Lempung-lanauan

Timur Laut




Keterangan

-  <50 Ohm.meter ditafsirkan sebagai lempung/lempung lanauan
 -  50-150 Ohm.meter ditafsirkan sebagai lempung pasiran/lempung lanauan
 -  >150 Ohm.meter ditafsirkan sebagai batupasir/batupasir lanauan/batupasir kuarsa

Hasil analisis geolistrik 2-D lapisan berpotensi menjadi bidang gelincir (kontak antara batu lempung dengan batupasir) umumnya ditemukan di kedalaman 5 – 20 m bawah permukaan.



OBSERVASI STABILITAS LERENG



Hasil pengamatan lereng alami umumnya cukup stabil. Hasil analisis metode Nafvac (1971): (F_s) > 1,20 (1,21 – 1,36).


Ketidakstabilan umumnya disebabkan:

- faktor internal lapisan batulempung
- faktor eksternal perubahan morfologi/lereng & tutupan lahan.

Singkapan galian lereng batuan di beberapa lokasi termasuk dalam klas IV Poor Rock

PARAMETER	LOKASI		
	L15	L16	L17
Kekuatan batuan	0	1	0
RQD	8	8	8
Jarak diskontinuitas	8	10	8
Kondisi diskontinuitas	18	16	18
Kondisi air tanah	10	10	7
Orientasi diskontinuitas	-5	-5	-5
Total bobot	39	40	36
Kelas RMR	IV	IV	IV
Deskripsi	poor rock	poor rock	poor roc

OBSERVASI BATULEMPUNG



Sebaran batulempung


- Formasi Balikpapan: perselingan
 - Formasi Kampungbaru: sisipan bersama serpih & batu lanau

Pengamatan: 13 lokasi

Pengujian: 11 sampel.



SINGKAPAN BATULEMPUNG



Durable claystone cenderung pecah dan retak ketika tersingkap di permukaan pada musim hujan atau tergenang air.

Non durable claystone dan *nondurable mudstone* tidak terlalu signifikan tingkat pecah dan retaknya.

Kekuatan *non durable mudstone*, *durable claystone* dan *non durable claystone*) berbanding lurus dengan kuat tekan naturalnya (didapat dari uji beban titik).

Nilai kuat tekan batuan *durable claystone* paling tinggi

Batulumpur *non durable mudstone* maupun *non durable claystone* memiliki kuat tekan relatif sama.



Klasifikasi Batulempung (Grainger,1984)

1. Non Durable Mudstone

Berwarna abu-abu, berukuran butir lempung – lanau/pasiran, bagian permukaan mudah pecah/rapuh, banyak retakan, kuat tekan 2,15 – 2,53 Mpa (*very weak rock* (ISRM, 1981).



Lokasi: Ds. Sungai Seluang, Samboja (Sampel 001), Ds. Sei Merdeka, Samboja (DPN) (007),
Ds. Sei Merdeka, Samboja (longsor Jl. Tj Harapan-Samboja) (013)

- ▶ Hasil interpretasi S-D-R, berada pada *region I* (kekuatan tanah/batu mengontrol sifat tanah/batu) dan *region VII* (kehilangan kekuatan batulempung secara signifikan mungkin terjadi, tetapi harus tetap memperhatikan kekuatan asli batuan dan rekahan yang terdapat pada batuan tersebut).
- ▶ Hasil uji kembang susut dapat dilihat dari satu siklus pengeringan kemudian perendaman batulempung (total 12 jam) ini mengalami perubahan volume sekitar 2% pada siklus penyusutan dan perubahan volume sekitar 2 – 3% pada siklus perendaman



2. Durable Claystone

Dominan warna abu-abu – abu-abu kecoklatan, berukuran butir lempung, bagian permukaan rapuh, kuat tekan 5,8 – 7,69 Mpa (*weak rock* (ISRM, 1981)). Hasil uji *jar slake* dan interpretasi S-D-R: *region I* (kekuatan tanah/batu mengontrol sifat tanah/batu). Lokasi sampel: Ds. Sungai Seluang, Samboja (001B) dan Ds. Sungai Merdeka, Samboja (Mangkuraja) (003)



Perubahan volume uji kembang susut bebas fase pengeringan 3,3 – 3,7% dan perubahan volume fase perendaman 7,2 - 8,6 %. Batuan mulai retak menit 3 dan 5 setelah perendaman.

Proses retakan pada fase perendaman (sampel 003)

3. Non Durable Claystone

- Berwarna abu-abu dan putih kecoklatan – kemerahan, berukuran butir lempung. Kuat tekan 1,08 – 3,25 Mpa (*extremely weak rock - very weak rock* (ISRM, 1981). Interpretasi dari nilai *Strength* (S), Diskontinuitas (D) dan Reaktivitasi (R) hasil uji *jar slake*:
- region I* dan *II* (kekuatan tanah/batu mengontrol sifat tanah/batu)
- region VII* (kehilangan kekuatan batulempung secara signifikan mungkin terjadi, tetapi harus tetap memperhatikan kekuatan asli batuan dan rekahan yang terdapat pada batuan tersebut).



Lokasi sampel:

Ds. Sungai Seluang, Samboja (001C).


Margomulyo, Samboja/PTQ (002A)

Ds Sungai Seluang, Samboja/AM (006) Margomulyo, Samboja/PTQ (002B)

Ambarawang Darat (BOS) (012)

Ds. Sungai Merdeka, Samboja (Bukit Kancil) (008)

Margomulyo, Samboja (009)



- ▶ Perubahan volume uji kembang susut bebas fase pengeringan : 2,3 – 5,1% dan fase perendaman: 2,2 – 5,3 %.
- ▶ Pola mulai terjadinya retakan dibagi menjadi dua kelompok:
 1. Waktu retak < 30 menit setelah perendaman (sampel 001C, 006, dan 009),
 2. Waktu retak > 30 menit setelah perendaman (sampel 002A, 002B, dan 008).
- ▶ Jumlah retakan pada sampel yang memiliki waktu retak < 30 menit relatif banyak dibandingkan dengan sampel yang waktu retaknya > 30 menit.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI



KESIMPULAN

1. Penataan lahan bekas tambang di daerah kajian perlu memperhatikan karakteristik geologi teknik (sifat fisik dan keteknikan tanah dan batuan) dan kendala geologi teknik pada tiap satuan geologi teknik, seperti: gerakan tanah, erosi, genangan air/banjir dan kendala batulempung.
2. Lereng alami di daerah kajian umumnya cukup stabil, perubahan morfologi/lereng dan tutupan lahan menjadi salah satu faktor eksternal yang dapat menyebabkan ketidakstabilan lereng dan kerentanan gerakan tanah, sedangkan proses *swelling* pada batulempung yang tersingkap menjadi salah satu faktor internal yang bisa memicu ketidakstabilan lereng dan gerakan tanah.
3. Jenis batulempung/*mud rock* di daerah kajian bisa dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu: *NonDurable Mudstone*, *Durable Claystone* dan *NonDurable Claystone*. Jenis batulempung ini diperkirakan bisa menjadi kendala geologi teknik karena adanya potensi mengembang dan munculnya retakan-retakan akibat perubahan kadar air pada singkapan batuan yang menyebabkan berkurangnya kuat geser sehingga dapat menimbulkan ketidakstabilan lereng dan memicu longsoran.

KOLOKIUM PUSAT AIR TANAH DAN GEOLOGI TATA LINGKUNGAN TAHUN KEGIATAN 2022

Bandung, 22-23 Juni 2023

REKOMENDASI

1. Daerah morfologi perbukitan bergelombang sedang yang tersusun oleh satuan tanah residual maupun perselingan batulempung, batulanau, batupasir dan batubara dengan kondisi lapukan batuan atau tanah cukup tebal serta kondisi morfologi maupun tutupan lahananya banyak terubah akibat kegiatan penambangan perlu dilakukan penataan lahan yang tepat dengan memperhatikan kondisi stabilitas lerengnya untuk memperkecil risiko gerakan tanah. Upaya peningkatan stabilitas lereng dalam penataan lahan bekas tambang ini dapat dilakukan dengan cara perataan lahan bekas galian tambang, pelandaian lereng (pengurangan sudut kemiringan dan ketinggian lereng), pengaturan drainase, proteksi dan perkuatan lereng dengan cara mekanik maupun cara vegetatif melalui revegetasi dengan pemilihan jenis tanaman yang sesuai.
2. Terdapat kendala geologi teknik pada daerah dataran (endapan limpah banjir di sekitar sungai dan rawa) yang tersusun oleh tanah lempung – lempung lanauan, berupa: genangan air/banjir dan potensi tanah lunak. Diperlukan rekayasa khusus jika akan dilakukan pembangunan pada satuan ini dengan pengaturan drainase dan peningkatan daya dukung tanah untuk menghindari risiko terjadinya perosokan/amblesnya pondasi bangunan, melalui pembuatan saluran air, penimbunan dan pemandatan, pembuatan pondasi dalam dengan tiang pancang dan sebagainya.

KOLOKIUM PUSAT AIR TANAH DAN GEOLOGI TATA LINGKUNGAN TAHUN KEGIATAN 2022

Bandung, 22-23 Juni 2023



REKOMENDASI

3. Pengurangan risiko akibat kendala geologi batulempung dapat dilakukan diantaranya dengan proteksi atau penutupan batu lempung yang tersingkap. Menghindari pembukaan dan pemanfaatan material *nondurable clay stone* dan *nondurable mud stone* untuk material konstruksi karena ketahanan (durabilitas) yang rendah ketika terjadi perubahan kadar air sehingga mudah hancur. Pencampuran dengan material non kohesif jika terpaksa menggunakan batulempung sebagai material urugan untuk mengurangi pengembangan dan penyusutan.
4. Hasil kajian geologi teknik ini memberikan informasi secara umum tentang karakteristik dan kendala geologi teknik sebagai masukan awal dalam penataan lahan bekas tambang, perencanaan tata ruang dan pengembangan wilayah di daerah kajian. Untuk kepentingan perencanaan pembangunan tapak diperlukan penyelidikan geologi teknik lebih lanjut secara khusus dan lebih detil.

KOLOKIUM PUSAT AIR TANAH DAN GEOLOGI TATA LINGKUNGAN TAHUN KEGIATAN 2022

Bandung, 22-23 Juni 2023



TERIMAKASIH

